





Tin Whistle – Nachbearbeitung

Grifflöcher – gute und schlechte Beispiele



gleichmäßige Fase




Fase ungleichmäßig



ohne Zwischenholz gebohrt



zu schnell gebohrt



Späne nach außen entfernen



nur in Querrichtung feilen